



BEWERTUNGSSTUFE
GUT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
40.000,00 EUR

MERCEDES SPRINTER WOHNMOBIL

Hersteller	Mercedes-Benz
Baureihe	Sprinter HKa4 313 CDI
Erstzulassung	20.02.2024
Farbe	Schwarz-Metallic
Motor	Dieselmotor
Hubraum	2.143 ccm
Leistung	95 kW
Laufleistung abgelesen	239.004 km
Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Bereifung Dimension	235/65 R16C
Antriebsart	Heckantrieb

Das Fahrzeug wurde als Gebrauchtfahrzeug erworben und von Grund auf als Wohnmobil neu aufgebaut. Für die getätigten Umbauten wurden Originalteile bzw. Teile aus dem Zubehörmarkt verwendet und schwer zu beschaffende Einzelanfertigungen in Auftrag gegeben. Das Fahrzeug wurde als Wohnmobil abgenommen und die Einbauten erfasst.



BÜRSTNER WOHNANHÄNGER

Hersteller
Baurihe
Erstzulassung
Achsen
Allgemeinzustand
Bereifung Dimension
Reparierte Vorschäden
Nicht rep. Vorschäden
Fahrfähigkeit

Bürstner
G564 Club
22.05.1996
1
gut
185/65 R14 86 T
augenscheinlich keine feststellbar
allgemeine Gebrauchsspuren
fahrfähig, nicht verkehrssicher

Schadenbeschreibung:


Der Anstoß erfolgte am Fahrzeugheck. Die Rückwand wurde großflächig eingedrückt. Diese ist zu ersetzen. Das linke Rücklicht ist gebrochen.

BEURTEILUNG
TOTALSCHADEN

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
4.500,00 EUR

SCHADENHÖHE INKL. MWST.
12.495,00 EUR

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER
24 KALENDERTAGE



LKW MIT AUFBAU

Hersteller	Mitsubishi
Modell/Haupttyp	CANTER
Erstzulassung	07.07.2022
Fahrzeugart	LKW mit Aufbau
Antriebsart	Diesel
Leistung	129 kW
Hubraum	2.998 ccm
zul. Gesamtmasse	7.490 kg
Allgemeinzustand	gut
Bereifung Dimension	205/75 R17.5 124/122M
Reparierte Vorschäden	augenscheinlich keine feststellbar
Nicht rep. Vorschäden	allgemeine Gebrauchsspuren
Fahrfähigkeit	fahrfähig, nicht verkehrssicher

Schadenbeschreibung:
Durch den Anstoß entstanden am gegenüberliegenden Fahrzeug erhebliche Schäden im Bereich des Fahrzeughecks und weitere Beschädigungen an der Aufbau-Bordwand rechts vorn.

BEURTEILUNG
REPARATURSCHADEN

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
65.450,00 EUR

SCHADENHÖHE INKL. MWST.
17.724,14 EUR

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER
7 KALENDERTAGE



VERKEHRSLEITTAFFEL


Hersteller	Trebbiner
Modell/Haupttyp	FA1 LRF 25.35
Erstzulassung	30.04.2020
Fahrzeugart	Verkehrsleittafel
zul. Gesamtmasse	2.500 kg
Allgemeinzustand	gut
Bereifung Dimension	195/70 R14 96 N
Reparierte Vorschäden	2 instandgesetzte Schäden am Fahrzeugheck
Nicht rep. Vorschäden	allgemeine Gebrauchsspuren
Fahrfähigkeit	nicht fahrfähig
Schadenbeschreibung:	Der Anstoß erfolgte am Fahrzeuckheck. Anschließend wurde der Anhänger gegen das Zugfahrzeug gedrückt und teilweise darüber geschleudert. Der Anhänger wurde komplett zerstört.

BEURTEILUNG
TOTALSCHADEN

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
29.155,00 EUR

SCHADENHÖHE INKL. MWST.
53.550,00 EUR

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER
ANGABE NICHT MÖGLICH



BENTLEY CONTINENTAL

Hersteller	Bentley
Modell	Continental GT Speed
Erstzulassung	22.11.2007
Fahrzeugart	Coupe
Antriebsart	Benzin / 12-Zylinder / V-Motor
Leistung	449 kW
Hubraum	5.998 ccm
Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Laufleistung abgelesen	124.169 km
Reparierte Vorschäden	augenscheinlich keine festgestellt
Nicht rep. Vorschäden	allgemeine Gebrauchsspuren
Fahrfähigkeit	nicht fahrfähig

Schadenbeschreibung:

Der Anstoß erfolgte linksseitig an der Fahrzeugfront. Die Frontklappe wurde beschädigt. Die Frontverkleidung ist gebrochen. Der linke Scheinwerfer ist ebenfalls gebrochen. Der Fronträger wurde verformt. Die äußeren linken PDC-Sensoren wurden beschädigt.

BEURTEILUNG
REPARATURSCHADEN

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
50.000,00 EUR

SCHADENHÖHE INKL. MWST.
21.492,41 EUR

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER
4 ARBEITSTAGE



TOYOTA AYGO X

Hersteller	Toyota
Modell	Aygo X Teamplayer
Erstzulassung	27.02.2025
Fahrzeugart	Limousine
Antriebsart	Benzin / 3-Zylinder / Reihenmotor
Leistung	53 kW
Hubraum	998 ccm
Allgemeinzustand	gut
Laufleistung abgelesen	1.475 km
Reparierte Vorschäden	augenscheinlich keine festgestellt
Nicht rep. Vorschäden	allgemeine Gebrauchsspuren
Fahrfähigkeit	fahrfähig, nicht verkehrssicher

Schadenbeschreibung:
Der Anstoß erfolgte am Fahrzeugheck. Die Heckverkleidung und die Blende an der Heckverkleidung sind gebrochen und zu ersetzen. Der Querträger wurde deformiert. Das Heckabschlussblech wurde eingedellt. Die Rückfahrkamera wurde beschädigt. Die Kennzeichenleuchten sind gebrochen.

BEURTEILUNG
REPARATURSCHADEN

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
19.500,00 EUR

SCHADENHÖHE INKL. MWST.
8.054,22 EUR

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER
3 ARBEITSTAGE



PORSCHE 911

Hersteller
Baureihe
Erstzulassung
Farbe
Motor
Hubraum
Leistung
Laufleistung abgelesen
Zul. Gesamtgewicht

Porsche
911 Carrera (993)
01.07.1995
Grandprix-Weiß
Ottomotor
3.600 ccm
200 kW
67.556 Meilen
1.710 kg

Bei dem in Augenschein genommenen Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug Porsche 911 Carrera Cabrio (993). Das Fahrzeug wurde aus den USA nach Deutschland reimportiert. Das Fahrzeug wurde entsprechend den gültigen Gesetzmäßigkeiten für den deutschen / europäischen Straßenverkehr umgerüstet. Das Fahrzeug befindet sich in unrestauriertem Zustand. Es befindet sich in fahrfähigem und verkehrssicherem Zustand.

BEWERTUNGSSTUFE
GUT-BEFRIEDIGEND

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
71.500,00 EUR



ELEKTROFAHRZEUG - TESLA

Hersteller	Tesla
Modell	Model Y Long Range RWD
Erstzulassung	15.08.2024
Fahrzeugart	SUV
Antriebsart	Elektro
Leistung	255 kW
Allgemeinzustand	gut
Laufleistung abgelesen	30.573 km
Reparierte Vorschäden	Erhöhte Lackschichtdicke rechte Seite

Nicht rep. Vorschäden

Fahrfähigkeit

Schadenbeschreibung:

Der Anstoß erfolgte am Fahrzeugheck. Die Heckklappe wurde deformiert. Die Heckverkleidung wurde überdrückt. Die Abdeckung an der Heckverkleidung wurde beschädigt. Der Querträger wurde deformiert.

BEURTEILUNG
REPARATURSCHADEN

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
40.000,00 EUR

SCHADENHÖHE INKL. MWST.
10.119,58 EUR

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER
4 ARBEITSTAGE



MOTORRAD

Hersteller
Modell
Erstzulassung
Fahrzeugart
Antriebsart
Leistung
Hubraum
Allgemeinzustand
Laufleistung abgelesen
Bereifung Dimension
Reparierte Vorschäden
Nicht rep. Vorschäden
Fahrfähigkeit
Schadenbeschreibung:
Der Anstoß erfolgte an der Fahrzeugfront und rechten Fahrzeugseite.

Indian
Scout Rogue N2
27.06.2024
Motorrad
Benzin / 2-Zylinder / 60° V-Motor
35 kW
1.133 ccm
dem Alter entsprechend
6.946 km
130/60B 19M/C61H
keine feststellbar
allgemeine Gebrauchsspuren
nicht fahrfähig

Der Anstoß erfolgte an der Fahrzeugfront und rechten Fahrzeugseite.

BEURTEILUNG
TOTALSCHADEN

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
16.500,00 EUR

SCHADENHÖHE INKL. MWST.
24.303,27 EUR

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER
14 KALENDERTAGE



MOTORRAD

Hersteller	Simson
Modell	S 51 B 1-3
Erstzulassung	30.05.1980
Fahrzeugart	Motorrad
Antriebsart	Benzin / 1-Zylinder / Otto 2-Takt
Leistung	2,72 kW
Hubraum	50 ccm
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Laufleistung geschätzt	10.000 km
Bereifung Dimension	23/4-16 49J
Reparierte Vorschäden	keine feststellbar
Nicht rep. Vorschäden	allgemeine Gebrauchsspuren
Fahrfähigkeit	nicht fahrfähig
Schadenbeschreibung:	Der Primärstoß erfolgte an der Fahrzeugfront. Durch die Kollision fiel das Fahrzeug auf die rechte Seite.

BEURTEILUNG
TOTALSCHADEN

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT
3.800,00 EUR

SCHADENHÖHE INKL. MWST.
4.998,00 EUR

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER
14 KALENDERTAGE