KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-BÜRO
Ziegler e.K.

KFZ-Sachverständigen-Büro Ziegler e.K. Schloßstr. 14 01067 Dresden Telefon 0351/4951615 Fax-19 Mail info@sv-ziegler.de
Mitglied Kfz-Überwachungsorganisation Küs

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen	Datum
OTTL25435	30.10.2025
Hersteller	**Modell**
Eisenacher Motoren Werke - EMW	327/2

Auftraggeber

Herr [redacted]

Gesamtnote	Wiederbeschaffungswert
1-	125.000 €

Sachverständiger

Tobias Lädrich

Dipl.-Ing. (FH)

KÜS

KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-BÜRO
Ziegler e.K.

KFZ-Sachverständigenbüro Ziegler e.K. – Schloßstr. 14 – 01067 Dresden

Herrn
[redacted]

Dresden, 30.10.2025

[redacted]

Aktenzeichen
OTTL25435

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	[redacted]
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	[redacted] 20.10.2025 [redacted] Tobias Lädrich Sachverständiger, Auftraggeber ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch	20.10.2025 Auftraggeber

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

KÜS

KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-BÜRO
Ziegler e.K.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	BZ E 327H
Hersteller	Eisenacher Motoren Werke - EMW
Modell/Haupttyp	327/2
Baujahr	1955
Erstzulassung	01.07.1955
Letzte Zulassung	25.08.2025
Fahrzeugart	Cabriolet
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	[redacted]
Schlüssel-Nr.	0043000
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	4-Gang manuell
Leistung /Hubraum	43 kW / 1.971 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	4

Lack	Rot/schwarz Uni Wasserbasis
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	190 km
Nächste HU	07/2027

Karosserie

Die Karosserie des Fahrzeuges befindet sich in sehr gutem Zustand. Rostansätze oder Durchrostungen sind nicht erkennbar. Die Qualität der Karosseriearbeiten ist gut. Die Passgenauigkeit der Karosserieteile ist sehr gut.

Lack

Die Lackierung des Fahrzeuges wurde vollumfänglich und nach hohem Standard erneuert. Die Lackierung platzt an zwei Stellen auf.

Innenausstattung

Die Innenausstattung befindet sich in sehr gutem Zustand. Das Interieur des Fahrzeuges wurde vollumfänglich und mit zeitgenössischen Materialien erneuert.

Verdeck

Das Verdeck befindet sich in sehr gutem Zustand. Die Mechanik funktioniert ohne Einschränkungen. Der Stoff wurde erneuert.

Motor und Getriebe

Sowohl Motor als auch Getriebe wurden komplett überholt. Es zeigen sich keinerlei Einschränkungen in der Funktion.

Elektrik

Die elektrische Anlage wurde komplett überholt. Es gibt keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der einzelnen Funktionen.

Fahrwerk

Vorderachse und Hinterachse wurden überholt. Sämtliche Lager und Buchsen wurden durch Neuteile ersetzt.

Ausstattung

Zusatzausstattung

- ✓ Lederausstattung


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	5.50-16 82P
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Heidenau
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	5.50-16 82P
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Heidenau
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	5.50-16 82P
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Heidenau
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	5.50-16 82P
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Heidenau
Art	Sommer

KÜS

KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-BÜRO Ziegler e.K.

Bewertung des Zustands



Gesamtnote	Wiederbeschaffungswert
1-	125.000 €

Fahrzeugbeschreibung

Bei dem in Augenschein genommenen Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug EMW 327/2. Das Fahrzeug wurde als Gebrauchtfahrzeug erworben und von Grund auf neu aufgebaut. Unter anderem wurden Originalersatzteile verwendet und schwer zu beschaffende Einzelanfertigungen in Auftrag gegeben. Das Fahrzeug wurde komplett zerlegt. Des Weiteren wurde der Motor einer Komplettüberholung unterzogen. Weitere Arbeiten von verchromen, polieren, sandstrahlen, grundieren, konservieren und mehrschichtigen Lackierfacharbeiten wurden an dem Fahrzeug vorgenommen. Es befindet sich in fahrfähigem und verkehrssicherem Zustand.

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Tobias Lädrich am Fahrzeug überprüft.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

[redacted]

Während der Besichtigung am 20.10.2025 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Lackschichtdickenmessgerät.

Wertbeeinflussende Faktoren

Der Fahrzeugwert wird besonders beeinflusst durch:

1. H-Kennzeichen
2. Lederausstattung

Bewertungsergebnis

Der Zustand des vorher näher beschriebenen Fahrzeugs ist auf Basis von marktüblichen Kriterien zu bewerten mit der gemittelten Gesamtnote:

eins minus (1-)

Wertschätzung

Wiederbeschaffungswert: 125.000 €

Den Marktwert / Wiederbeschaffungswert (inkl. MwSt.) / Wiederherstellungswert schätze ich unter Berücksichtigung des optischen und technischen Zustands, der Marktlage, des Beliebtheitsgrades, der technischen und historischen Bedeutsamkeit sowie des vorhandenen Zubehörs auf den oben genannten Wert.

Der angegebene Wert beruht auf der Marktbeobachtung diverser Publikationen, sowie auf eigener Marktbeobachtung und Erfahrung.

Abschließende Bemerkungen

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Markt für Oldtimer- & Liebhaberfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt. Deshalb sollte in regelmäßígen Abständen - spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustands durch Restaurierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten - eine erneute Vorführung des Fahrzeugs zwecks aktueller Wertbestimmung erfolgen.

Dies ist besonders wichtig, weil etablierte Oldtimer-Versicherer nur Wertschwankungen bis zu 10 % des Versicherungswertes berücksichtigen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der ermittelte Wert keine Gewähr für einen Verkauf des Fahrzeugs zu diesem Schätzwert bieten kann.

Mit der Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung dieser Fahrzeugbewertung versichert.

Dieses Gutachten umfasst:

- 22 Seiten
- 27 Fotos

Dresden, den 30.10.2025

Der Sachverständige



Tobias Lädrich

Dipl.-Ing. (FH)

Fotoanlage

Foto 1



Diagonalansicht von vorn links

Foto 2



Übersicht Fahrzeugfront

Foto 3



Diagonalansicht von vorn rechts

Foto 4



rechte Fahrzeugseite

Foto 5



Linke Fahrzeugseite

Foto 6




Diagonalansicht von hinten rechts

Foto 7



Übersicht Fahrzeugheck

Foto 8



Diagonalansicht von hinten links

Foto 9



Fahrzeugidentnummer / Typschild

Foto 10



Tachometerstand lt. Anzeige am Besichtigungstag

Foto 11



Innenraum vorn

Foto 12



Armaturenträger

Foto 13



Fahrersitz / Innenausstattung

Foto 14



Türtafel v.l.

Foto 15




Verdeck

Foto 16




Motorraum

Foto 17



Motor von unten

Foto 18



Detailansicht Motor

Foto 19



Detailansicht Motor

Foto 20



Bordwerkzeug

Foto 21



Rad/Reifenkombination v.r.

Foto 22



Radführung/Achse v.r.

Foto 23



Rad/Reifenkombination h.r.

Foto 24



Radführung/Achse h.r.

Foto 25



Seitenwand/Radlauf h.r.

Foto 26



Unterboden hinten

Foto 27



Abgasanlage