KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-BÜRO
Ziegler e.K.

KFZ-Sachverständigen-Büro Ziegler e.K. Schloßstr. 14 01067 Dresden Telefon 0351/4951615 Fax-19 Mail info@sv-ziegler.de
Mitglied Kfz-Überwachungsorganisation Küs

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen	Datum
OTTL26186	26.05.2026
Hersteller	**Modell**
Opel	Calibra

Auftraggeber

Herr [redacted]

Gesamtnote	Wiederbeschaffungswert
2-	10.000 €

Sachverständiger

Tobias Lädrich

Dipl.-Ing. (FH)

KÜS

KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-BÜRO
Ziegler e.K.

KFZ-Sachverständigenbüro Ziegler e.K. – Schloßstr. 14 – 01067 Dresden

Herrn
[redacted]

Dresden, 26.05.2026

[redacted]

Aktenzeichen
OTTL26186

Auftraggeber	Name	Herr [redacted]
	Straße	[redacted]
	PLZ Ort	[redacted]
	Telefon	[redacted]
	E-Mail	[redacted]
Besichtigung	Besichtigung bei	Auftraggeber
	Datum	22.05.2026
	Ort	[redacted]
	Sachverständiger	Tobias Lädrich
	Anwesende	Sachverständiger, Auftraggeber
	Bedingungen	ausreichend
Auftrag	Datum	22.05.2026
	Erteilt durch	Auftraggeber

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	DD CL 6
Hersteller	Opel
Modell/Haupttyp	Calibra
Untertyp	Last Edition
Baujahr	1997
Erstzulassung	17.07.1997
Letzte Zulassung	02.04.2026
Fahrzeugart	Coupé
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	[redacted]
Schlüssel-Nr.	0039/904
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung /Hubraum	125 kW / 2.498 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	4

Lack	Keramikblau Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	194.832 km
Nächste HU	10/2026

Karosserie

Die Karosserie des Fahrzeuges befindet sich in gutem Zustand. Diverse Gebrauchsspuren wie leichte Kratzer und Eindellungen sind vorhanden.

Lack

Die Lackierung befindet sich in gutem Zustand. Diverse Nachlackierungen sind vorhanden. Leichte Kratzspuren sind vorhanden.

Innenausstattung

Die Innenausstattung befindet sich in durchschnittlichem Zustand.

Motor und Getriebe

Sowohl Motor als auch Getriebe befinden sich in gutem Zustand. Es zeigen sich keinerlei Einschränkungen in der Funktion.

Elektrik

Die elektrische Anlage befindet sich in gutem Zustand. Es zeigen sich keinerlei Einschränkungen in der Funktion.

Fahrwerk

Vorderachse und Hinterachse befinden sich in gutem Zustand. Diverse Teile wurden ersetzt bzw. überholt und instand gesetzt.

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Batterie 44 Ah
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernscheinwerfer integriert
- Frontscheibe Verbundglas
- Generator 70 A
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Katalysator geregelt
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport/Leder 4-Speichen)
- Leuchtweitenregelung
- Motorhaubenisolierung
- Reifen 205/55 R15 ..V
- Rücksitz geteilt
- Scheibenbremse hinten
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn links
- Sitzheizung vorn rechts
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Getriebe 5-Gang
- Motor 2,5 Ltr. - 125 kW V6 KAT (L80)


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/40 R 17 87 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	215/40 R 17 87 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer



Reifen vorne links


Dimension	215/40 R 17 87 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	215/40 R 17 87 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-BÜRO
Ziegler e.K.

Bewertung des Zustands



Gesamtnote	Wiederbeschaffungswert
2-	10.000 €

Fahrzeugbeschreibung

Bei dem in Augenschein genommenen Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug Opel Calibra A Last Edition. Das Fahrzeug befindet sich in unrestauriertem, originalen Zustand. Es befindet sich in fahrfähigem und verkehrssicherem Zustand.

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Tobias Lädrich am Fahrzeug überprüft.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: [redacted]

Während der Besichtigung am 22.05.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Lackschichtdickenmessgerät, Profiltiefe-Messgerät.

Bewertungsergebnis

Der Zustand des vorher näher beschriebenen Fahrzeugs ist auf Basis von marktüblichen Kriterien zu bewerten mit der gemittelten Gesamtnote:

zwei minus (2-)

Wertschätzung

Wiederbeschaffungswert: 10.000 €

Den Marktwert / Wiederbeschaffungswert (inkl. MwSt.) / Wiederherstellungswert schätze ich unter Berücksichtigung des optischen und technischen Zustands, der Marktlage, des Beliebtheitsgrades, der technischen und historischen Bedeutsamkeit sowie des vorhandenen Zubehörs auf den oben genannten Wert.

Der angegebene Wert beruht auf der Marktbeobachtung diverser Publikationen, sowie auf eigener Marktbeobachtung und Erfahrung.

Abschließende Bemerkungen

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Markt für Oldtimer- & Liebhaberfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt. Deshalb sollte in regelmäßígen Abständen - spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustands durch Restaurierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten - eine erneute Vorführung des Fahrzeugs zwecks aktueller Wertbestimmung erfolgen.

Dies ist besonders wichtig, weil etablierte Oldtimer-Versicherer nur Wertschwankungen bis zu 10 % des Versicherungswertes berücksichtigen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der ermittelte Wert keine Gewähr für einen Verkauf des Fahrzeugs zu diesem Schätzwert bieten kann.

Mit der Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung dieser Fahrzeugbewertung versichert.

Dieses Gutachten umfasst:

- 21 Seiten
- 26 Fotos

Dresden, den 26.05.2026

Der Sachverständige



Tobias Lädrich

Dipl.-Ing. (FH)

Fotoanlage

Foto 1



Diagonalansicht von vorn rechts

Foto 2



Übersicht Fahrzeugfront

Foto 3



Diagonalansicht von vorn links

Foto 4



Linke Fahrzeugseite

Foto 5



rechte Fahrzeugseite

Foto 6



Diagonalansicht von hinten rechts

Foto 7



Übersicht Fahrzeugheck

Foto 8



Diagonalansicht von hinten links

Foto 9



Fahrzeugidentnummer / Typschild

Foto 10



Kilometerstand lt. Anzeige am Besichtigungstag

Foto 11



Innenraum vorn

Foto 12



Armaturenträger

Foto 13



Fahrersitz

Foto 14



Türtafel v.l.

Foto 15



Innenraum hinten

Foto 16



Kofferraum

Foto 17



Motorraum

Foto 18



Detailansicht Motor

Foto 19



Ansicht Motor von unten

Foto 20



Kühler verstärkt

Foto 21



Rad/Reifenkombination v.l.

Foto 22



Radführung/Achse v.l.

Foto 23




Rad/Reifenkombination h.l.

Foto 24



Radführung/Achse h.r.

Foto 25



Abgasanlage

Foto 26



Felgen Zubehör